
Diocesi: Mazara del Vallo, al via l'intervento strutturale nella chiesa del Purgatorio a Castelvetro

Sono cominciati i lavori di ripristino funzionale della chiesa del Purgatorio, a Castelvetro. L'intervento si è reso necessario perché l'edificio, nel complesso, versava in preoccupante stato di degrado: lo smaltimento delle acque piovane presentava gravi carenze, con abbondanti infiltrazioni tali da compromettere nel tempo la staticità delle strutture orizzontali e verticali. Un intervento, dunque, per risanare le parti più a rischio del bene e, in particolare, delle coperture. L'importo complessivo dei lavori è di 119.975,25 euro, cofinanziato al 70% coi fondi dell'8x1000. All'interno, invece, non saranno eseguiti altri lavori, oltre la ricostruzione della volta crollata qualche anno fa. "I tecnici, col coordinamento dell'Ufficio diocesano beni culturali ed ecclesiastici, hanno avuto modo di verificare che lo smaltimento delle acque piovane risulta particolarmente carente sulle navate laterali, entrambe interessate dal crollo di un contrafforte - informa una nota della diocesi -. Un primo crollo, più antico, sulla navata sinistra e un crollo più recente sulla navata destra. Quest'ultimo ha vistosamente danneggiato l'interno della chiesa, causando il collasso di parte della volta a crociera della medesima navata laterale e la perdita dei decori in gesso in essa presenti". A realizzare i lavori sarà la cooperativa Sole, che dovrà terminarli entro il 1° giugno. Gli interventi riguarderanno la revisione del manto di tegole con integrazione/sostituzione dei coppi danneggiati, sia sulle navate laterali sia sull'abside, la sostituzione di travicelli e listelli ammalorati, la riparazione localizzata di intonaci e finiture esterne e poi ancora la ricostruzione dei due contrafforti crollati, la cerchiatura metallica di tre vani finestra sopra l'abside, la ricostruzione della volta a crociera sopra la navata destra e il ripristino della copertura a tetto sopra la navata destra.

Filippo Passantino